Информация для заказа

Измерительные приборы
Аксессуары для аналоговых и цифровых измерительных приборов

SCL1/A1/100
Угол полной шкалы 90°



SCL1/A5/100
Угол полной шкалы 78°
и дополнительная шкала



Сменные шкалы для аналоговых приборов

Шкала	Информация для заказа Тип	Код заказа	Bbn 8012542 EAN	Масса 1 шт. кг	Упак. шт.
Сменные шкалы для аналоговых амперметров переменного тока AMT1					
A1-5A	**SCL 1/5**	2CSM110021R1041	**001201**	0.010	10
A1-10A	**SCL 1/10**	2CSM110032R1041	**001300**	0.010	10
A1-20A	**SCL 1/20**	2CSM110075R1041	**001409**	0.010	10
A1-25A	**SCL 1/25**	2CSM110096R1041	**030706**	0.010	10
A1-30A	**SCL 1/30**	2CSM110107R1041	**001508**	0.010	10
A1-40A	**SCL 1/40**	2CSM110128R1041	**030805**	0.010	10
A1-50A	**SCL 1/50**	2CSM110149R1041	**001607**	0.010	10
A1-60A	**SCL 1/60**	2CSM110159R1041	**030904**	0.010	10
A1-75A	**SCL 1/75**	2CSM110169R1041	**031000**	0.010	10
A1-80A	**SCL 1/80**	2CSM110179R1041	**001706**	0.010	10
A1-100A	**SCL 1/100**	2CSM110189R1041	**001805**	0.010	10
A1-150A	**SCL 1/150**	2CSM110209R1041	**001904**	0.010	10
A1-200A	**SCL 1/200**	2CSM110229R1041	**002000**	0.010	10
A1-250A	**SCL 1/250**	2CSM110249R1041	**031109**	0.010	10
A1-300A	**SCL 1/300**	2CSM110259R1041	**002109**	0.010	10
A1-400A	**SCL 1/400**	2CSM110279R1041	**002208**	0.010	10
A1-500A	**SCL 1/500**	2CSM110299R1041	**002307**	0.010	10
A1-600A	**SCL 1/600**	2CSM110309R1041	**031208**	0.010	10
A1-800A	**SCL 1/800**	2CSM110329R1041	**002406**	0.010	10
A1-1000A	**SCL 1/1000**	2CSM110339R1041	**002505**	0.010	10
A1-1500A	**SCL 1/1500**	2CSM110359R1041	**274704**	0.010	10
A1-2000A	**SCL 1/2000**	2CSM110379R1041	**274803**	0.010	10
A1-2500A	**SCL 1/2500**	2CSM110389R1041	**274902**	0.010	10
A5-5A	**SCL 1/A5/5**	2CSM120021R1041	**031307**	0.010	10
A5-10A	**SCL 1/A5/10**	2CSM120032R1041	**031406**	0.010	10
A5-20A	**SCL 1/A5/20**	2CSM120075R1041	**031505**	0.010	10
A5-30A	**SCL 1/A5/30**	2CSM120107R1041	**031604**	0.010	10
A5-50A	**SCL 1/A5/50**	2CSM120149R1041	**031703**	0.010	10
A5-80A	**SCL 1/A5/80**	2CSM120179R1041	**031802**	0.010	10
A5-100A	**SCL 1/A5/100**	2CSM120189R1041	**031901**	0.010	10
A5-150A	**SCL 1/A5/150**	2CSM120209R1041	**032007**	0.010	10
Сменные шкалы для аналоговых амперметров постоянного тока AMT2					
A1-5A	**SCL 2/5**	2CSM230025R1041	**032106**	0.010	10
A1-6A	**SCL 2/6**	2CSM230345R1041	**032205**	0.010	10
A1-10A	**SCL 2/10**	2CSM230035R1041	**032304**	0.010	10
A1-20A	**SCL 2/20**	2CSM230075R1041	**032403**	0.010	10
A1-30A	**SCL 2/30**	2CSM230105R1041	**032502**	0.010	10
A1-50A	**SCL 2/50**	2CSM230145R1041	**032601**	0.010	10
A1-80A	**SCL 2/80**	2CSM230179R1041	**032700**	0.010	10
A1-100A	**SCL 2/100**	2CSM230189R1041	**032809**	0.010	10
A1-150A	**SCL 2/150**	2CSM230209R1041	**032908**	0.010	10
A1-200A	**SCL 2/200**	2CSM230229R1041	**033004**	0.010	10
A1-250A	**SCL 2/250**	2CSM230249R1041	**033103**	0.010	10
A1-300A	**SCL 2/300**	2CSM230259R1041	**033202**	0.010	10
A1-400A	**SCL 2/400**	2CSM230279R1041	**033301**	0.010	10
A1-500A	**SCL 2/500**	2CSM230299R1041	**033400**	0.010	10