








STEINEL®
German Quality



i L1 L11 L12 L15

	L1 – 255 x 110 x 120 mm L11 – 280 x 214 x 114 mm L12 – 272 x 155 x 108 mm L15 – 410 x 190 x 240 mm
	180° max 10 m
	230 V, 50 Hz max. 60 W / E27
	IP44
	2 – 2000 Lux
	8 sec. – 35 min.
	- 20°C / + 40°C



104761700 01/2013_D

STEINEL®
German Quality

Принцип действия

Движение вызывает включение света, сигнал и т.п. для Вашего удобства и безопасности. Встроенный пирозлектрический инфракрасный сенсор регистрирует невидимое тепловое излучение движущихся объектов (людей, животных и т.д.). Регистрируемое теплоизлучение преобразуется электронным способом в сигнал, который вызывает включение светильника. В том случае, если на пути имеются препятствия, например, стены или оконные стекла, регистрации теплоизлучения не происходит, а следовательно не происходит и включения.

Указания по технике безопасности

- При проведении монтажа подключаемый электропровод должен быть обесточен. Поэтому, в первую очередь, следует отключить подачу тока и проверить отсутствие напряжения с помощью индикатора напряжения.
- Монтажные работы по подключению прибора относятся к категории работ с сетевым напряжением. Поэтому их должны выполнять специалисты согласно инструкции по монтажу и при соблюдении условий подключения электрических изделий, действующих в стране. (D- VDE 0100, A-EVE-ENORM E8001-1, CH-SEV 1000)
- Использовать только оригинальные запасные части
- Не разбирать прибор самостоятельно. Ремонт можно выполнять только в специализированной мастерской.

Указания по монтажу 1 – 8

L = токоведущий провод (чаще всего черный или коричневый)

N = нулевой провод (чаще всего синий)

PE = при необходимости провод заземления (зеленый/желтый)

6 Подключение открытой проводкой

7 Подключение скрытой проводкой

Внимание: При необходимости в провод присоединения к сети может быть вмонтирован выключатель для включения и выключения сетевого тока. Примечание: Неправильное присоединение проводов может привести к повреждению сенсора. Следите, чтобы светильник был оснащен линейным защитным предохранителем 10 А.

5 Бра для подключения необходимо закрепить в крепежных накладках, чтобы внутренняя проводка не подвергалась действию тяги.

Принцип работы 9

Установка сумеречного порога (заводская настройка: режим дневного освещения 2000 лк):

Порог срабатывания сенсора может быть установлен плавно в диапазоне 2–2000 лк.

Регулятор, установленный на ☼ = режим дневного освещения ок. 2000 лк.

Регулятор, установленный на ☾ = режим сумеречного освещения ок. 2 лк.

При установке зоны обнаружения при дневном освещении регулятор рекомендуется устанавливать на ☼ (режим дневного освещения).

Регулировка времени (заводская настройка: 8 сек.):

Время освещения может быть плавно установлено в диапазоне от 8 сек. до 35 мин.

Регулятор, установленный на – = минимальная продолжительность (8 сек.)

Регулятор, установленный на + = максимальная продолжительность (35 мин.)

При настройке зоны обнаружения рекомендуется установить мин. время.

Регулировка зоны обнаружения

10 С помощью закрывающей наклейки, чтобы например, выделить дорожки или соседские участки.

11 Радиус действия 2 – 10 м, за счет поворота линзы сенсора на 90°.

Tipp!



мин.
5 мин.

Неполадки при эксплуатации (неполадка / причина ⇒ устранение)

Нет напряжения / неисправен предохранитель, не включен ⇒ *установить новый предохранитель, включить сетевой выключатель, проверить провод измерителем напряжения. Не включается* / в окружении еще слишком светло ⇒ *подождать достижения порога срабатывания или заново установить значение* / **дефект лампы накаливания** ⇒ *заменить лампу накаливания / сетевой выключатель* **Выкл.** ⇒ *включить* / зона обнаружения установлена не целенаправленно ⇒ *отрегулировать заново. Не выключается* / в окружении еще не достаточно светло ⇒ *подождать достижения порога срабатывания или заново установить значение* / **постоянное движение в зоне обнаружения** ⇒ *изменить зону. Нежелательное включение* / регистрация, например, машин на улице ⇒ *изменить зону, отвернуть сенсор. Изменение радиуса действия* / другие температуры окружающей среды ⇒ *при холоде радиус действия сенсора сокращать, отворачивая его, при тепле устанавливать выше.*

Сертификат соответствия

Изделие отвечает требованиям директивы по низковольтным приборам 2006/95/EG и директивы EMV относительно электромагнитной совместимости 2004/108/EG.

Гарантийные обязательства

Данное изделие производства STEINEL было с особым вниманием изготовлено и испытано на работоспособность и безопасность эксплуатации соответственно действующим инструкциям, а потом подвергнуто выборочному контролю качества. Фирма STEINEL гарантирует высокое качество и надежную работу изделия. Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня продажи изделия. Фирма обязуется устранить недостатки, которые возникли в результате недоброкачества материала или вследствие дефектов конструкции. Дефекты устраняются путем ремонта изделия либо заменой неисправных деталей по усмотрению фирмы. Гарантийный срок эксплуатации не распространяется на повреждения, возникшие в результате износа деталей, и на повреждения и недостатки, возникшие в результате ненадлежащих эксплуатации и ухода. Фирма не несет ответственности за повреждения предметов третьих лиц, вызванных эксплуатацией изделия. Гарантия предоставляется только в том случае, если изделие в собранном и упакованном виде с кратким описанием неисправности было отправлено вместе с приложенным кассовым чеком или квитанцией (с датой продажи и печатью торгового предприятия), по адресу сервисной мастерской.

Сервисное обслуживание:

По истечении гарантийного срока или при наличии неполадок, исключающих гарантию, обратитесь в ближайшую сервисную мастерскую, чтобы узнать, возможен ли ремонт.

STEINEL®
German Quality