

Измерительные приборы



0 046 02



0 046 00




0 046 63



0 046 52






0 046 64

Упак.	Кат. №	Амперметры
		Аналоговые амперметры
		Измеряют силу тока в цепи, А
	0 046 02	Прямое подключение к цепи переменного тока: 0-30 А (4 модуля по 17,5 мм)
	0 046 00	Подключаются через 5 А трансформатор тока. Амперметр может быть снабжен соответствующей шкалой для измеряемой силы тока (4 модуля). Шкала для амперметра Кат. № 0 046 00
2	0 046 10	0-50 А
2	0 046 13	0-100 А
2	0 046 15	0-200 А
2	0 046 16	0-250 А
2	0 046 17	0-300 А
2	0 046 18	0-400 А
2	0 046 20	0-600 А
2	0 046 21	0-800 А
2	0 046 22	0-1 000 А
2	0 046 66	0-1 250 А
2	0 046 24	0-1 500 А
2	0 046 25	0-2 000 А
		
		Цифровые совмещенные амперметры и вольтметры
		Применяются для измерения напряжения в цепях переменного тока (В). Трехразрядный дисплей. Напряжение: 230 В~ – 50/60 Гц. Диапазон: I 0 – 8000 А. Количество модулей - 4. U 0 – 500 В. Подключение: – режим амперметра: подключение с трансформатором тока (ТТ) 0-5А, регулировка диапазона в зависимости от применяемого трансформатора тока (ТТ); – режим вольтметра: измерение переменного напряжения.
1	0 046 63	
		Вольтметры
		Аналоговые вольтметры
		Применяются для измерения напряжения (В) в цепях переменного тока. Диапазон измерения 0-500 В~(4 модуля по 17,5 мм)
1	0 046 60	




Упак.	Кат. №	Переключатели монтаж на DIN-рейку или плату
		Для ручного переключения измеряемых цепей
1	0 146 50	4-позиционный переключатель для амперметра . Для измерения силы тока в 3-фазной цепи, используя один амперметр с трансформаторами тока (3 модуля по 17,5 мм)
1	0 146 52	4-позиционный переключатель для вольтметра . Для измерения фазного напряжения в 3-фазной цепи без нейтрали, используя один вольтметр (3 модуля по 17,5 мм)
1	0 146 53	7-позиционный переключатель для вольтметра . Для измерения линейного напряжения и напряжения между фазой и нейтралью в 3-фазной цепи с нейтралью (3 модуля)
		Цифровые измерители частоты
		Для измерения частоты, Гц в электрических цепях 230 В~. Напряжение питания 230 В~ (подключение к измеряемой цепи). 3-разрядный дисплей. Диапазон измерения 40-80 Гц (4 модуля по 17,5 мм)
1	0 046 64	

Вольтметр

Аналоговый



Цифровой



Трехфазный, с использованием 7-позиционного переключателя для вольтметра для измерений фаза-фаза и фаза-нейтраль

Трехфазный с использованием 4-позиционного переключателя для вольтметра для измерений фаза-фаза