

## Ассортимент

1

|  | Наименование                   | Номинальный ток, А | Характеристика срабатывания расцепителя | Тип шины               | Количество в упаковке, шт. |         | Артикул       |
|--|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------|---------------|
|  |                                |                    |                                         |                        | шт. групп.                 | трансп. |               |
|  | BA47-100 1P 10 A x-ka C        | 10                 | C                                       | 1P PIN 100 A шаг 27 мм | 12                         | 120     | MVA40-1-010-C |
|  | BA47-100 1P 16 A x-ka C        | 16                 | C                                       | 1P PIN 100 A шаг 27 мм | 12                         | 120     | MVA40-1-016-C |
|  | BA47-100 1P 25 A x-ka C        | 25                 | C                                       | 1P PIN 100 A шаг 27 мм | 12                         | 120     | MVA40-1-025-C |
|  | BA47-100 1P 32 A x-ka C        | 32                 | C                                       | 1P PIN 100 A шаг 27 мм | 12                         | 120     | MVA40-1-032-C |
|  | BA47-100 1P 35 A x-ka C        | 35                 | C                                       | 1P PIN 100 A шаг 27 мм | 12                         | 120     | MVA40-1-035-C |
|  | BA47-100 1P 40 A x-ka C        | 40                 | C                                       | 1P PIN 100 A шаг 27 мм | 12                         | 120     | MVA40-1-040-C |
|  | BA47-100 1P 50 A x-ka C        | 50                 | C                                       | 1P PIN 100 A шаг 27 мм | 12                         | 120     | MVA40-1-050-C |
|  | BA47-100 1P 63 A x-ka C        | 63                 | C                                       | 1P PIN 100 A шаг 27 мм | 12                         | 120     | MVA40-1-063-C |
|  | BA47-100 1P 80 A x-ka C        | 80                 | C                                       | 1P PIN 100 A шаг 27 мм | 12                         | 120     | MVA40-1-080-C |
|  | BA47-100 1P 100 A x-ka C       | 100                | C                                       | 1P PIN 100 A шаг 27 мм | 12                         | 120     | MVA40-1-100-C |
|  | BA47-100 1P 10 A 10 кА x-ka D  | 10                 | D                                       | 1P PIN 100 A шаг 27 мм | 12                         | 120     | MVA40-1-010-D |
|  | BA47-100 1P 16 A 10 кА x-ka D  | 16                 | D                                       | 1P PIN 100 A шаг 27 мм | 12                         | 120     | MVA40-1-016-D |
|  | BA47-100 1P 25 A 10 кА x-ka D  | 25                 | D                                       | 1P PIN 100 A шаг 27 мм | 12                         | 120     | MVA40-1-025-D |
|  | BA47-100 1P 32 A 10 кА x-ka D  | 32                 | D                                       | 1P PIN 100 A шаг 27 мм | 12                         | 120     | MVA40-1-032-D |
|  | BA47-100 1P 35 A 10 кА x-ka D  | 35                 | D                                       | 1P PIN 100 A шаг 27 мм | 12                         | 120     | MVA40-1-035-D |
|  | BA47-100 1P 40 A 10 кА x-ka D  | 40                 | D                                       | 1P PIN 100 A шаг 27 мм | 12                         | 120     | MVA40-1-040-D |
|  | BA47-100 1P 50 A 10 кА x-ka D  | 50                 | D                                       | 1P PIN 100 A шаг 27 мм | 12                         | 120     | MVA40-1-050-D |
|  | BA47-100 1P 63 A 10 кА x-ka D  | 63                 | D                                       | 1P PIN 100 A шаг 27 мм | 12                         | 120     | MVA40-1-063-D |
|  | BA47-100 1P 80 A 10 кА x-ka D  | 80                 | D                                       | 1P PIN 100 A шаг 27 мм | 12                         | 120     | MVA40-1-080-D |
|  | BA47-100 1P 100 A 10 кА x-ka D | 100                | D                                       | 1P PIN 100 A шаг 27 мм | 12                         | 120     | MVA40-1-100-D |
|  | BA47-100 2P 10 A x-ka C        | 10                 | C                                       | 1P PIN 100 A шаг 27 мм | 6                          | 60      | MVA40-2-010-C |
|  | BA47-100 2P 16 A x-ka C        | 16                 | C                                       | 2P PIN 100 A шаг 27 мм | 6                          | 60      | MVA40-2-016-C |
|  | BA47-100 2P 25 A x-ka C        | 25                 | C                                       | 2P PIN 100 A шаг 27 мм | 6                          | 60      | MVA40-2-025-C |
|  | BA47-100 2P 32 A x-ka C        | 32                 | C                                       | 2P PIN 100 A шаг 27 мм | 6                          | 60      | MVA40-2-032-C |
|  | BA47-100 2P 35 A x-ka C        | 35                 | C                                       | 2P PIN 100 A шаг 27 мм | 6                          | 60      | MVA40-2-035-C |
|  | BA47-100 2P 40 A x-ka C        | 40                 | C                                       | 2P PIN 100 A шаг 27 мм | 6                          | 60      | MVA40-2-040-C |
|  | BA47-100 2P 50 A x-ka C        | 50                 | C                                       | 2P PIN 100 A шаг 27 мм | 6                          | 60      | MVA40-2-050-C |
|  | BA47-100 2P 63 A x-ka C        | 63                 | C                                       | 2P PIN 100 A шаг 27 мм | 6                          | 60      | MVA40-2-063-C |
|  | BA47-100 2P 80 A x-ka C        | 80                 | C                                       | 2P PIN 100 A шаг 27 мм | 6                          | 60      | MVA40-2-080-C |
|  | BA47-100 2P 100 A x-ka C       | 100                | C                                       | 2P PIN 100 A шаг 27 мм | 6                          | 60      | MVA40-2-100-C |
|  | BA47-100 2P 10 A 10 кА x-ka D  | 10                 | D                                       | 2P PIN 100 A шаг 27 мм | 6                          | 60      | MVA40-2-010-D |
|  | BA47-100 2P 16 A 10 кА x-ka D  | 16                 | D                                       | 2P PIN 100 A шаг 27 мм | 6                          | 60      | MVA40-2-016-D |
|  | BA47-100 2P 25 A 10 кА x-ka D  | 25                 | D                                       | 2P PIN 100 A шаг 27 мм | 6                          | 60      | MVA40-2-025-D |
|  | BA47-100 2P 32 A 10 кА x-ka D  | 32                 | D                                       | 2P PIN 100 A шаг 27 мм | 6                          | 60      | MVA40-2-032-D |
|  | BA47-100 2P 35 A 10 кА x-ka D  | 35                 | D                                       | 2P PIN 100 A шаг 27 мм | 6                          | 60      | MVA40-2-035-D |
|  | BA47-100 2P 40 A 10 кА x-ka D  | 40                 | D                                       | 2P PIN 100 A шаг 27 мм | 6                          | 60      | MVA40-2-040-D |
|  | BA47-100 2P 50 A 10 кА x-ka D  | 50                 | D                                       | 2P PIN 100 A шаг 27 мм | 6                          | 60      | MVA40-2-050-D |
|  | BA47-100 2P 63 A 10 кА x-ka D  | 63                 | D                                       | 2P PIN 100 A шаг 27 мм | 6                          | 60      | MVA40-2-063-D |
|  | BA47-100 2P 80 A 10 кА x-ka D  | 80                 | D                                       | 2P PIN 100 A шаг 27 мм | 6                          | 60      | MVA40-2-080-D |
|  | BA47-100 2P 100 A 10 кА x-ka D | 100                | D                                       | 2P PIN 100 A шаг 27 мм | 6                          | 60      | MVA40-2-100-D |
|  | BA47-100 3P 10 A x-ka C        | 10                 | C                                       | 3P PIN 100 A шаг 27 мм | 4                          | 40      | MVA40-3-010-C |
|  | BA47-100 3P 16 A x-ka C        | 16                 | C                                       | 3P PIN 100 A шаг 27 мм | 4                          | 40      | MVA40-3-016-C |
|  | BA47-100 3P 25 A x-ka C        | 25                 | C                                       | 3P PIN 100 A шаг 27 мм | 4                          | 40      | MVA40-3-025-C |
|  | BA47-100 3P 32 A x-ka C        | 32                 | C                                       | 3P PIN 100 A шаг 27 мм | 4                          | 40      | MVA40-3-032-C |
|  | BA47-100 3P 35 A x-ka C        | 35                 | C                                       | 3P PIN 100 A шаг 27 мм | 4                          | 40      | MVA40-3-035-C |
|  | BA47-100 3P 40 A x-ka C        | 40                 | C                                       | 3P PIN 100 A шаг 27 мм | 4                          | 40      | MVA40-3-040-C |
|  | BA47-100 3P 50 A x-ka C        | 50                 | C                                       | 3P PIN 100 A шаг 27 мм | 4                          | 40      | MVA40-3-050-C |
|  | BA47-100 3P 63 A x-ka C        | 63                 | C                                       | 3P PIN 100 A шаг 27 мм | 4                          | 40      | MVA40-3-063-C |
|  | BA47-100 3P 80 A x-ka C        | 80                 | C                                       | 3P PIN 100 A шаг 27 мм | 4                          | 40      | MVA40-3-080-C |
|  | BA47-100 3P 100 A x-ka C       | 100                | C                                       | 3P PIN 100 A шаг 27 мм | 4                          | 40      | MVA40-3-100-C |
|  | BA47-100 3P 10 A 10 кА x-ka D  | 10                 | D                                       | 3P PIN 100 A шаг 27 мм | 4                          | 40      | MVA40-3-010-D |
|  | BA47-100 3P 16 A 10 кА x-ka D  | 16                 | D                                       | 3P PIN 100 A шаг 27 мм | 4                          | 40      | MVA40-3-016-D |
|  | BA47-100 3P 25 A 10 кА x-ka D  | 25                 | D                                       | 3P PIN 100 A шаг 27 мм | 4                          | 40      | MVA40-3-025-D |
|  | BA47-100 3P 32 A 10 кА x-ka D  | 32                 | D                                       | 3P PIN 100 A шаг 27 мм | 4                          | 40      | MVA40-3-032-D |
|  | BA47-100 3P 35 A 10 кА x-ka D  | 35                 | D                                       | 3P PIN 100 A шаг 27 мм | 4                          | 40      | MVA40-3-035-D |
|  | BA47-100 3P 40 A 10 кА x-ka D  | 40                 | D                                       | 3P PIN 100 A шаг 27 мм | 4                          | 40      | MVA40-3-040-D |
|  | BA47-100 3P 50 A 10 кА x-ka D  | 50                 | D                                       | 3P PIN 100 A шаг 27 мм | 4                          | 40      | MVA40-3-050-D |
|  | BA47-100 3P 63 A 10 кА x-ka D  | 63                 | D                                       | 3P PIN 100 A шаг 27 мм | 4                          | 40      | MVA40-3-063-D |
|  | BA47-100 3P 80 A 10 кА x-ka D  | 80                 | D                                       | 3P PIN 100 A шаг 27 мм | 4                          | 40      | MVA40-3-080-D |
|  | BA47-100 3P 100 A 10 кА x-ka D | 100                | D                                       | 3P PIN 100 A шаг 27 мм | 4                          | 40      | MVA40-3-100-D |