




Кнопки 6 А Mosaic™

 Кат. №(№): 770 30/31/32/40/41/42/43/44
 792 30/32/40/42

 770 30/31
 792 30


770 43



770 44

СОДЕРЖАНИЕ
Стр.

1. Назначение	1
2. Серия	1
3. Монтаж	1
4. Габаритные размеры	2
5. Подсоединение проводников	2
6. Работа устройства	2
7. Технические характеристики	2
8. Техническое обслуживание	3
9. Комплектующие изделия	3
10. Соответствия стандартам	3

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Механизмы управления освещением с/без возможности установки ламп индикации/подсветки, держателя этикеток.

2. СЕРИЯ

	Наименование	Цвета		Кол. модулей	Тип зажимов	Масса (г)	Характеристики
		Белый	Алюминий				
	Кнопка 6 А	770 30	792 30	1	безвинтовые	17,6	6 А 250 В~
	Кнопка перекидная 6 А	770 31		1	безвинтовые	17,6	6 А 250 В~
	Кнопка перекидная 6 А с инд./подсв.	770 32	792 32	1	безвинтовые	18,79	6 А 250 В~
	Кнопка 6 А	770 40	792 40	2	безвинтовые	21,81	6 А 250 В~
	Кнопка перекидная 6 А	770 41		2	безвинтовые	21,81	6 А 250 В~
	Кнопка перекидная 6 А с инд./подсв.	770 42	792 42	2	безвинтовые	23	6 А 250 В~
	Кнопка перекидная 6 А с держ.	770 43		2	безвинтовые	22,70	6 А 250 В~
	Кнопка 6 А со шнурком	770 44		2	безвинтовые	26,74	6 А 250 В~


3. МОНТАЖ

Механизмы монтируются в модульные суппорты с применением адаптера кат. № 802 99 (2 модуля). Механизмы монтируются в тонкие перегородки с применением адаптеров кат. № 802 90 (1 модуль), кат. № 802 91 (2 модуля), кат. № 802 92 (2 x 1 вертикальный модуль).


Механизмы устанавливаются как в накладные, так и во встраиваемые монтажные коробки.

3. МОНТАЖ (продолжение)

3.1 Последовательность монтажа




3.2 Монтаж лампы индикации/подсветки кат. № 770 44




- 1 – Отломить края.
- 2 – Установить механизм в индикатор.
- 3 – Установить механизм с индикатором в суппорт.
- 4 – Установить лицевую панель.

4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (продолжение)




5. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

	Зажимы	Емкость	Длина зачистки кабеля
770 30 770 31 770 32 770 40 770 41 770 42 770 43 770 44 770 14 792 30 792 32 792 42	безвинтовые	2 x 2,5 мм ²	Длина разметки 13 мм



Подсоединение фазы L

770 30/40
792 30/40



1 Подсоединение фазы L


770 31/32/41/42/43/44
792 32/42

5.1 Подключение

Кат. №№ : 770 32/42 - 792 32/42

Функция индикации: только с суппортом кат. № 802 62.

Функция подсветки: подсветка выключателя в темноте.



- 1 - Отсоедините клавишу.
- 2 - Установите индикатор кат. № 676 66 или индикатор кат. № 676 67.

