


• Сумеречный выключатель

4126 23



	230 V 50/60 Hz 230 В 50/60 Гц
	μ 16 A $\cos \varphi = 1$ / 250 V~ μ 16 A $\cos \varphi = 1$ / 250 В~

P	1 W 1 Вт
	1 Lux ... 100 kLux
	$\varnothing \leq 10 \text{ mm} / \leq 50 \text{ m}$ $\varnothing \leq 10 \text{ мм} / \leq 50 \text{ м}$
IP	


3680 W 3680 Вт	2000 VA 2000 ВА	1000 W max 70μF 1000 Вт макс 70мкФ	2000 W 2000 Вт	1000 W 1000 Вт	2000 VA 2000 ВА	2000 VA 2000 ВА	1000 VA 1000 ВА

1. Датчик освещенности запрещается направлять на осветительные приборы или монтировать рядом с ними.

4128 58


AUTO

• Автоматически



• Вкл.

• Настройка порога освещенности



	100.000 Lux	
	20.000 Lux	
	10.000 Lux	
	3.500 Lux	
	1000 Lux	
	100 Lux	
	10 Lux	
	1 Lux	

- При отсутствии датчика освещенности сразу загорается индикатор, и устройство включается по прошествии заданного времени адержки. При коротком замыкании датчика освещенности индикатор гаснет.