



SHOP220

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КОРПУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ ТИПА ЩРН(В)-П

WALL (FLUSH)-MOUNTING PLASTIC DISTRIBUTION
ENCLOSURE INSTALLATION INSTRUCTIONS



навесного монтажа ЩРН-П
for wall-mounting enclosures



встраиваемого монтажа ЩРВ-П
for flush-mounting enclosures

1

Схема сборки корпуса Enclosure assembly diagram

ЩРН-П



1.1
Установка уровня
Leveling

1.2
Сборка рамы
Frame assembly


1.2.2
Установка DIN-реек*
Installation of DIN rails*



1.2.1
Соединение элементов рамы
Connection of frame components




1.3
Крепление рамы к основанию
Frame mount to the base




1.4
Крепление кронштейна
к основанию**
Bracket mount to the base**




1.5.2
Крепление
суппорта к кронштейну
Support mount
to the bracket



1.5.1
Крепление
шины к суппорту
Busbars mount
to the support



1.5
Установка шин
Busbars installation



* См. 3.1 Две глубины посадки DIN-рейки
** См. 3.2 Крепление кронштейна к раме

1.6.1

**Крепление вставок
для проводников к основанию**
Mount of tabs for conductors
to the base

ЩРН-П



1.8

**Установка
пластронов**
Installation
of plastrons



1.6




**Установка вставок
для проводников**
Installation of tabs for conductors

1.7

**Крепление крышки
к основанию**
Mount of the cover to the base

1.9

Установка дверцы
Door installation



1.6.2


**Крепление вставок
для проводников к основанию**
Mount of tabs for conductors
to the base

ЩРВ-П

2 Крепление к стене Wall mount




2.1 Крепление к стене ЩРН-П Wall mount




2.2 Крепление в полые стены ЩРВ-П Hollow wall mount

3 Дополнительные возможности Options




3.1 Две глубины посадки DIN-рейки Two DIN rail mounting depths



3.2 Крепление кронштейна к раме Bracket mount to the frame


4

Габаритные размеры Overall dimensions



Крепление к стене ЩРН-П Wall mount

		A	B	C	D	E
12	(1×12)	298	311	265	277	207
18	(1×18)	298	420	265	385	207
24	(2×12)	459	311	426	277	327
36	(3×12)	620	311	587	277	488



Крепление в нишу ЩРВ-П Flush mount

		F	G	H	I
12	(1×12)	311	404	276	334
18	(1×18)	311	513	276	442
24	(2×12)	472	414	442	344
36	(3×12)	634	415	603	344

