

Ermenrich Reel SLR640 Laser Tape Measure

RU Инструкция по эксплуатации





- | | |
|---|---|
| 1 | Металлическая крышка |
| 2 | Переключатель блокировки/разблокировки |
| 3 | Отверстие для лазерного луча |
| 4 | Мерная лента |
| 5 | Разъем кабеля питания |
| 6 | ЖК-экран |
| 7 | Кнопка UNIT
(Единицы измерения) |
| 8 | Кнопка DIST
(Дистанция) |


RU Рулетка с лазерным дальномером Ermenrich Reel SLR640

Перед использованием прибора необходимо внимательно прочесть инструкции по технике безопасности и инструкцию по эксплуатации. Храните прибор в недоступном для детей месте. Используйте прибор только согласно указаниям в инструкции по эксплуатации.

Комплектация: рулетка с лазерным дальномером, кабель microUSB, ремешок, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Начало работы

Нажмите и удерживайте (8) в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить прибор.



Точка отсчета

Точка отсчета идет от заднего торца корпуса прибора по умолчанию. Одновременно нажмите кнопки (7) и (8), чтобы переместить точку отсчета на передний торец корпуса прибора.

Единицы измерения

Нажмите и удерживайте (7), чтобы изменить единицу измерения.

Доступные единицы измерения

	Расстояние	Площадь	Объем
1	0,000 м	0,000 м ²	0,000 м ³
2	0,00 футов	0,00 футов ²	0,00 футов ³
3	0,0 дюймов	0,0 дюймов ²	0,0 дюймов ³

Информация на экране

Единичный замер расстояния



Вычисление площади



Вычисление объема



Режим единичного замера расстояния

При включении прибор автоматически переходит в режим единичного замера расстояния. Нажмите (8), чтобы включить прибор. Наведите лазерный луч на цель и нажмите (8). Значение отобразится на экране. Угол будет рассчитан и также отображен на экране. Нажмите (8) для выхода из режима.



Непрерывное измерение

Нажмите (8), чтобы включить лазер. Направьте лазерный луч на цель, нажмите и удерживайте (8) в течение 1 секунды. На экране отобразятся максимальное, минимальное и текущее значения. Нажмите (8) для выхода из режима.



Вычисление площади

Нажмите (7) для входа в режим вычисления площади. Направьте лазерный луч на цель и нажмите (8), чтобы измерить 2 стороны фигуры. Площадь будет вычислена автоматически.



Измерение объема

Нажмите (7) для входа в режим измерения объема. Направьте лазер на цель и нажмите (8) для измерения длины, ширины и высоты трехмерной фигуры. Объем будет вычислен автоматически.



Set 1



Set 2

Настройки

Когда устройство выключено, нажмите и удерживайте (8) в течение 5 секунд, чтобы войти в настройки. Нажмите (7) для переключения между SET 1 (звуковой сигнал/голосовое сопровождение) и SET 2 (калибровка). Нажмите (8), чтобы изменить текущие настройки.

Технические характеристики

Диапазон измерений	0,05–60 м
Точность измерения	±2 мм
Единицы измерения	метры, футы, дюймы, футы + дюймы
Класс лазера	класс II, 630–670 нм, < 1 мВт
Длина мерной ленты	5 м
Автоматическое отключение	рулетка с лазерным дальномером – 2 мин.; подсветка – 15 с.; лазерный луч – 30 с.
Диапазон рабочих температур	0... +40 °С (применение), –10... +60 °С (хранение)
Источник питания	литиевый аккумулятор 390 мА·ч, 3,7 В

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.

Уход и хранение

Это лазерный продукт класса II. Никогда не смотрите на лучи без защиты для глаз или с помощью любого оптического устройства и не направляйте лазерный луч на других людей. Не удаляйте предупредительные наклейки. Не направляйте прибор на Солнце. Не разбирайте прибор. Сервисные и ремонтные работы могут проводиться только в специализированном сервисном центре. Оберегайте прибор от резких ударов и чрезмерных механических воздействий. Не используйте прибор во взрывоопасной среде или вблизи легковоспламеняющихся материалов. Храните прибор в сухом прохладном месте. Используйте только аксессуары и запасные детали, соответствующие техническим характеристикам прибора. Никогда не используйте поврежденное устройство или устройство с поврежденными электрическими деталями! Если деталь прибора или элемент питания были проглочены, срочно обратитесь за медицинской помощью.

Использование элементов питания

Устройство оснащено перезаряжаемым литиевым аккумулятором. Это позволяет избежать частой замены батарей. Выключайте устройство, когда оно не используется. Если заряд аккумулятора низкий, зарядите устройство, чтобы измерения были точные. Не допускайте перегрева батареи. Не допускайте полной разрядки батареи.

Гарантия Ermenrich

Техника Ermenrich, за исключением аксессуаров, обеспечивается **пятилетней гарантией** со дня покупки. Компания Levenhuk гарантирует отсутствие дефектов в материалах конструкции и дефектов изготовления изделия. Продавец гарантирует соответствие качества приобретенного вами изделия Ermenrich требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Срок гарантии на аксессуары — **6 (шесть) месяцев** со дня покупки.

По вопросам гарантийного обслуживания вы можете обратиться в ближайшее представительство компании Levenhuk.