


ERMENRICH VERK LQ20 DIGITAL LEVEL

Инструкция по эксплуатации





RU

- 1 Кнопка **ВКЛ./**
ВЫКЛ.
- 2 Кнопка **НОЛЬ**
- 3 Батарейный отсек
- 4 Магнитное
основание (в
V-образном пазу)

Цифровой уровень Ermenrich Verk LQ20


Перед использованием прибора необходимо внимательно прочесть инструкции по технике безопасности и руководство. Храните прибор в недоступном для детей месте. Используйте прибор только согласно указаниям в руководстве пользователя.

Начало работы

- Откройте крышку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки типа AAA. Закройте крышку.
- Чтобы включить прибор, нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. в течение 3 секунд, чтобы выключить прибор. Устройство выключится автоматически через 5 минут неиспользования.

Настройки

- Имеется два режима: режим абсолютного измерения и режим относительного измерения.
- Режим абсолютного измерения (ABS).** Это режим, который устанавливается по умолчанию. В этом режиме в правом верхнем углу будет отображаться символ ABS. Поместите прибор на измеряемую поверхность, угол наклона которой необходимо вычислить. Данные, отображаемые на ЖК-дисплее, показывают угол отклонения поверхности по горизонтали.
- Режим относительных измерений** (для измерения углов между двумя любыми выбранными поверхностями). Установите инструмент на первую измеряемую поверхность. Для начала измерений нажмите кнопку НОЛЬ, чтобы на дисплее отобразилось 0%. В этом режиме символ ABS отображаться не будет. Затем установите угломер на вторую измеряемую поверхность. На ЖК-дисплее отобразится значение разницы угла наклона между этими двумя плоскостями.




Калибровка

- Поместите прибор на ровную поверхность и одновременно нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. и кнопку НОЛЬ. На дисплее появится символ «-1-». Снова нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. Символ «-1-» начнет мигать. Подождите, пока на дисплее не появится символ «-2-». Поверните прибор на 180° и нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. Символ «-2-» начнет мигать. Дождитесь завершения калибровки.

Примечание: цифровой уровень предварительно откалиброван на заводе. Прибор следует калибровать повторно только в том случае, если его уронили.

Значки на ЖК-экране

ABS	прибор работает в режиме абсолютного измерения
-1-	уровень калибруется для одного направления
-2-	уровень калибруется для другого направления
Erro	отклонение от вертикальной оси
	прибор отклонен вверх или вниз от горизонтальной плоскости

Технические характеристики

Разрешение	0,01°
Диапазон измерений	0–360° (4x90°)
Единицы измерения	°
Точность	±0,1° при 0° и 90°, остальное: ±0,2°
Автоотключение	5 мин.
Диапазон рабочих температур	0...+40 °C
Источник питания	2 батарейки AAA

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.

Уход и хранение

Используйте прибор только согласно указаниям в руководстве пользователя. Храните прибор в недоступном для детей месте. Не разбирайте прибор. Сервисные и ремонтные работы могут проводиться только в специализированном сервисном центре. Оберегайте прибор от резких ударов и чрезмерных механических воздействий. Не используйте прибор во взрывоопасной среде или вблизи легковоспламеняющихся материалов. Храните прибор в сухом прохладном месте. Используйте только аксессуары и запасные детали, соответствующие техническим характеристикам прибора. Никогда не используйте поврежденное устройство или устройство с поврежденными электрическими деталями! Если деталь прибора или элемент питания были проглочены, срочно обратитесь за медицинской помощью.

Использование элементов питания

Всегда используйте элементы питания подходящего размера и соответствующего типа. Устанавливайте элементы питания в соответствии с указанной полярностью (+ и –). Никогда не закорачивайте полюса элементов питания — это может привести к их перегреву, протечке или взрыву. Не пытайтесь нагревать элементы питания, чтобы восстановить их работоспособность. Не разбирайте элементы питания. Храните элементы питания в недоступном для детей месте, чтобы избежать риска их проглатывания, удушья или отравления. Утилизируйте использованные батарейки в соответствии с предписаниями закона.

Международная пожизненная гарантия Levenhuk

Компания Levenhuk гарантирует отсутствие дефектов в материалах конструкции и дефектов изготовления изделия. Продавец гарантирует соответствие качества приобретенного вами изделия компании Levenhuk требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортировки, хранения и эксплуатации изделия. Срок гарантии: на аксессуары — **6 (шесть) месяцев** со дня покупки, на остальные изделия — **пожизненная гарантия** (действует в течение всего срока эксплуатации прибора).

По вопросам гарантийного обслуживания вы можете обратиться в ближайшее представительство компании Levenhuk.