

Информация для заказа
Измерительные приборы
Аксессуары для аналоговых и цифровых
измерительных приборов

Сменные шкалы для аналоговых приборов


| Шкала | Информация для заказа | | Bbn 8012542 | Масса 1 шт. кг | Упак. шт. |
|-------|-----------------------|------------|----------------|----------------------|--------------|
| | Тип | Код заказа | | | |

Сменные шкалы для аналоговых амперметров переменного тока AMT1

| | | | | | |
|----------|--------------|-----------------|--------|-------|----|
| A1-5A | SCL 1/5 | 2CSM110021R1041 | 001201 | 0,010 | 10 |
| A1-10A | SCL 1/10 | 2CSM110032R1041 | 001300 | 0,010 | 10 |
| A1-20A | SCL 1/20 | 2CSM110075R1041 | 001409 | 0,010 | 10 |
| A1-25A | SCL 1/25 | 2CSM110096R1041 | 030706 | 0,010 | 10 |
| A1-30A | SCL 1/30 | 2CSM110107R1041 | 001508 | 0,010 | 10 |
| A1-40A | SCL 1/40 | 2CSM110128R1041 | 030805 | 0,010 | 10 |
| A1-50A | SCL 1/50 | 2CSM110149R1041 | 001607 | 0,010 | 10 |
| A1-60A | SCL 1/60 | 2CSM110159R1041 | 030904 | 0,010 | 10 |
| A1-75A | SCL 1/75 | 2CSM110169R1041 | 031000 | 0,010 | 10 |
| A1-80A | SCL 1/80 | 2CSM110179R1041 | 001706 | 0,010 | 10 |
| A1-100A | SCL 1/100 | 2CSM110189R1041 | 001805 | 0,010 | 10 |
| A1-150A | SCL 1/150 | 2CSM110209R1041 | 001904 | 0,010 | 10 |
| A1-200A | SCL 1/200 | 2CSM110229R1041 | 002000 | 0,010 | 10 |
| A1-250A | SCL 1/250 | 2CSM110249R1041 | 031109 | 0,010 | 10 |
| A1-300A | SCL 1/300 | 2CSM110259R1041 | 002109 | 0,010 | 10 |
| A1-400A | SCL 1/400 | 2CSM110279R1041 | 002208 | 0,010 | 10 |
| A1-500A | SCL 1/500 | 2CSM110299R1041 | 002307 | 0,010 | 10 |
| A1-600A | SCL 1/600 | 2CSM110309R1041 | 031208 | 0,010 | 10 |
| A1-800A | SCL 1/800 | 2CSM110329R1041 | 002406 | 0,010 | 10 |
| A1-1000A | SCL 1/1000 | 2CSM110339R1041 | 002505 | 0,010 | 10 |
| A1-1500A | SCL 1/1500 | 2CSM110359R1041 | 274704 | 0,010 | 10 |
| A1-2000A | SCL 1/2000 | 2CSM110379R1041 | 274803 | 0,010 | 10 |
| A1-2500A | SCL 1/2500 | 2CSM110389R1041 | 274902 | 0,010 | 10 |
| A5-5A | SCL 1/A5/5 | 2CSM120021R1041 | 031307 | 0,010 | 10 |
| A5-10A | SCL 1/A5/10 | 2CSM120032R1041 | 031406 | 0,010 | 10 |
| A5-20A | SCL 1/A5/20 | 2CSM120075R1041 | 031505 | 0,010 | 10 |
| A5-30A | SCL 1/A5/30 | 2CSM120107R1041 | 031604 | 0,010 | 10 |
| A5-50A | SCL 1/A5/50 | 2CSM120149R1041 | 031703 | 0,010 | 10 |
| A5-80A | SCL 1/A5/80 | 2CSM120179R1041 | 031802 | 0,010 | 10 |
| A5-100A | SCL 1/A5/100 | 2CSM120189R1041 | 031901 | 0,010 | 10 |
| A5-150A | SCL 1/A5/150 | 2CSM120209R1041 | 032007 | 0,010 | 10 |


SCL1/A1/100

Угол полной шкалы 90°



SCL1/A5/100

Угол полной шкалы 78°
и дополнительная шкала



Сменные шкалы для аналоговых амперметров постоянного тока AMT2

| | | | | | |
|---------|-----------|-----------------|--------|-------|----|
| A1-5A | SCL 2/5 | 2CSM230025R1041 | 032106 | 0,010 | 10 |
| A1-6A | SCL 2/6 | 2CSM230345R1041 | 032205 | 0,010 | 10 |
| A1-10A | SCL 2/10 | 2CSM230035R1041 | 032304 | 0,010 | 10 |
| A1-20A | SCL 2/20 | 2CSM230075R1041 | 032403 | 0,010 | 10 |
| A1-30A | SCL 2/30 | 2CSM230105R1041 | 032502 | 0,010 | 10 |
| A1-50A | SCL 2/50 | 2CSM230145R1041 | 032601 | 0,010 | 10 |
| A1-80A | SCL 2/80 | 2CSM230179R1041 | 032700 | 0,010 | 10 |
| A1-100A | SCL 2/100 | 2CSM230189R1041 | 032809 | 0,010 | 10 |
| A1-150A | SCL 2/150 | 2CSM230209R1041 | 032908 | 0,010 | 10 |
| A1-200A | SCL 2/200 | 2CSM230229R1041 | 033004 | 0,010 | 10 |
| A1-250A | SCL 2/250 | 2CSM230249R1041 | 033103 | 0,010 | 10 |
| A1-300A | SCL 2/300 | 2CSM230259R1041 | 033202 | 0,010 | 10 |
| A1-400A | SCL 2/400 | 2CSM230279R1041 | 033301 | 0,010 | 10 |
| A1-500A | SCL 2/500 | 2CSM230299R1041 | 033400 | 0,010 | 10 |