

Информация для заказа
Измерительные приборы
Аксессуары для аналоговых и цифровых
измерительных приборов

Сменные шкалы для аналоговых приборов


Шкала	Информация для заказа		Bbn 8012542	Масса 1 шт. кг	Упак. шт.
	Тип	Код заказа			

Сменные шкалы для аналоговых амперметров переменного тока AMT1

A1-5A	SCL 1/5	2CSM110021R1041	001201	0,010	10
A1-10A	SCL 1/10	2CSM110032R1041	001300	0,010	10
A1-20A	SCL 1/20	2CSM110075R1041	001409	0,010	10
A1-25A	SCL 1/25	2CSM110096R1041	030706	0,010	10
A1-30A	SCL 1/30	2CSM110107R1041	001508	0,010	10
A1-40A	SCL 1/40	2CSM110128R1041	030805	0,010	10
A1-50A	SCL 1/50	2CSM110149R1041	001607	0,010	10
A1-60A	SCL 1/60	2CSM110159R1041	030904	0,010	10
A1-75A	SCL 1/75	2CSM110169R1041	031000	0,010	10
A1-80A	SCL 1/80	2CSM110179R1041	001706	0,010	10
A1-100A	SCL 1/100	2CSM110189R1041	001805	0,010	10
A1-150A	SCL 1/150	2CSM110209R1041	001904	0,010	10
A1-200A	SCL 1/200	2CSM110229R1041	002000	0,010	10
A1-250A	SCL 1/250	2CSM110249R1041	031109	0,010	10
A1-300A	SCL 1/300	2CSM110259R1041	002109	0,010	10
A1-400A	SCL 1/400	2CSM110279R1041	002208	0,010	10
A1-500A	SCL 1/500	2CSM110299R1041	002307	0,010	10
A1-600A	SCL 1/600	2CSM110309R1041	031208	0,010	10
A1-800A	SCL 1/800	2CSM110329R1041	002406	0,010	10
A1-1000A	SCL 1/1000	2CSM110339R1041	002505	0,010	10
A1-1500A	SCL 1/1500	2CSM110359R1041	274704	0,010	10
A1-2000A	SCL 1/2000	2CSM110379R1041	274803	0,010	10
A1-2500A	SCL 1/2500	2CSM110389R1041	274902	0,010	10
A5-5A	SCL 1/A5/5	2CSM120021R1041	031307	0,010	10
A5-10A	SCL 1/A5/10	2CSM120032R1041	031406	0,010	10
A5-20A	SCL 1/A5/20	2CSM120075R1041	031505	0,010	10
A5-30A	SCL 1/A5/30	2CSM120107R1041	031604	0,010	10
A5-50A	SCL 1/A5/50	2CSM120149R1041	031703	0,010	10
A5-80A	SCL 1/A5/80	2CSM120179R1041	031802	0,010	10
A5-100A	SCL 1/A5/100	2CSM120189R1041	031901	0,010	10
A5-150A	SCL 1/A5/150	2CSM120209R1041	032007	0,010	10


SCL1/A1/100

Угол полной шкалы 90°



SCL1/A5/100

Угол полной шкалы 78°
и дополнительная шкала



Сменные шкалы для аналоговых амперметров постоянного тока AMT2

A1-5A	SCL 2/5	2CSM230025R1041	032106	0,010	10
A1-6A	SCL 2/6	2CSM230345R1041	032205	0,010	10
A1-10A	SCL 2/10	2CSM230035R1041	032304	0,010	10
A1-20A	SCL 2/20	2CSM230075R1041	032403	0,010	10
A1-30A	SCL 2/30	2CSM230105R1041	032502	0,010	10
A1-50A	SCL 2/50	2CSM230145R1041	032601	0,010	10
A1-80A	SCL 2/80	2CSM230179R1041	032700	0,010	10
A1-100A	SCL 2/100	2CSM230189R1041	032809	0,010	10
A1-150A	SCL 2/150	2CSM230209R1041	032908	0,010	10
A1-200A	SCL 2/200	2CSM230229R1041	033004	0,010	10
A1-250A	SCL 2/250	2CSM230249R1041	033103	0,010	10
A1-300A	SCL 2/300	2CSM230259R1041	033202	0,010	10
A1-400A	SCL 2/400	2CSM230279R1041	033301	0,010	10
A1-500A	SCL 2/500	2CSM230299R1041	033400	0,010	10