









# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИХ YON MD1000 и YON MD1600




| Комплект монтажных частей                            |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Болт M10x50 DIN 6921                                 | 12 шт. |
| Шайба тарельчатая 23x10,5 DIN 6796                   | 12 шт. |
| Винт M5x120                                          | 4 шт.  |
| Шайба 5 65Г ГОСТ 6402                                | 4 шт.  |
| Шайба А5 ГОСТ 11371                                  | 4 шт.  |
| Гайка М5 ГОСТ ISO 4032                               | 4 шт.  |
| Гайка М10 ГОСТ ISO 4032                              | 12 шт. |
| Межполюсные перегородки                              | 4 шт.  |
| Табличка с техническими характеристиками выключателя | 1 шт.  |
| Табличка с техническими характеристиками аксессуаров | 1 шт.  |
| Плата батареи                                        | 1 шт.  |







Установка расширителей полюсов



Установка присоединителей: а) короткие; б) длинные

