

↗ Контакторы электромагнитные

OptiStart E LC1E 18 10 F5 - 18A - 1NO - 110AC

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|--|---|-----------------------------|---|--|---|-----------|
| 1 | Серия | OptiStart E | | | | | | |
| 2 | Идентификация аппарата | LC1E — контакторы электромагнитные | | | | | | |
| 3 | Номинальный рабочий ток AC-3 380 В, А | 09, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 95, 120, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 630 А | | | | | | |
| 4 | Количество вспомогательных контактов | 10 — один замыкающий «1NO» | | 01 — один размыкающий «1NC» | | отсутствует обозначение — один замыкающий и один размыкающий «1NO»+«1NC» | | |
| 5 | Кодовое обозначение номинального напряжения цепи управления частотой 50 Гц УХЛЗ | B5 — 24В | | F5 — 110В | | M5 — 220В | | Q5 — 380В |
| 6 | Номинальный рабочий ток AC-3 380 В, А | 09, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 95, 120, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 630 А | | | | | | |
| 7 | Количество вспомогательных контактов | 10 — один замыкающий «1NO» | | 01 — один размыкающий «1NC» | | отсутствует обозначение — один замыкающий и один размыкающий «1NO»+«1NC» | | |
| 8 | Номинальное напряжения цепи управления, В и род тока | 24, 110, 220, 380 AC — переменный ток | | | | | | |

Преимущества серии

РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЮБЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Широкая линейка контакторов на токи от 9 до 630 А

КОРПУС ИЗ САМОЗАТУХАЮЩЕЙ ПЛАСТМАССЫ

Изготовлен из материалов не поддерживающих горение.

УСТОЙЧИВОСТЬ К РОССИЙСКИМ КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ

Диапазон рабочих температур от минус 20 до плюс 40 °С.

НАЛИЧИЕ ВСТРОЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОНТАКТОВ

Контакты до 32 А комплектуется одним встроенным дополнительным контактом: 1NO или 1NC. Контакты 40-95 А комплектуется двумя дополнительными контактами: 1NO + 1NC.

ШИРОКИЙ ВЫБОР АКСЕССУАРОВ


Удобные в подключении и простые в использовании. В данной серии представлены все самые необходимые аксессуары для контакторов.

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP-20


Защита клемм от непосредственного контакта с токоотводящими элементами



ЭФФЕКТИВНОЕ СКЛАДООБРАЗОВАНИЕ

Самые популярные позиции всегда поддерживаются на складах



Артикулы

| Внешний вид | Номинальный ток I _e в АС-3 380 В, А | | Подходит для двигателей АС-3, 380-400 В, кВт | Коммутационная износостойкость, млн. циклов | Вспомогатель- ные контакты | | Наименование | Напряже- ние катушки | Артикул | Масса, кг |
|---|---|-----|--|---|-------------------------------|--|--------------|----------------------------|---------|--------------|
| | НО | НЗ | | | | | | | | |
|  | 9 | 4 | 1,2 | - | 1 | Контактор OptiStart E LC1E0901B5-9A-1NC-24AC | 24AC | 330249 | 0,33 | |
| | 9 | | | - | 1 | Контактор OptiStart E LC1E0901F5-9A-1NC-110AC | 110AC | 330250 | | |
| | 9 | | | - | 1 | Контактор OptiStart E LC1E0901M5-9A-1NC-220AC | 220AC | 330251 | | |
| | 9 | | | - | 1 | Контактор OptiStart E LC1E0901Q5-9A-1NC-380AC | 380AC | 330252 | | |
| | 9 | | | 1 | - | Контактор OptiStart E LC1E0910B5-9A-1NO-24AC | 24AC | 330253 | | |
| | 9 | | | 1 | - | Контактор OptiStart E LC1E0910F5-9A-1NO-110AC | 110AC | 330254 | | |
| | 9 | | | 1 | - | Контактор OptiStart E LC1E0910M5-9A-1NO-220AC | 220AC | 330255 | | |
| | 9 | | | 1 | - | Контактор OptiStart E LC1E0910Q5-9A-1NO-380AC | 380AC | 330256 | | |
| | 12 | 5,5 | | - | 1 | Контактор OptiStart E LC1E1201B5-12A-1NC-24AC | 24AC | 330257 | 0,33 | |
| | 12 | | | - | 1 | Контактор OptiStart E LC1E1201F5-12A-1NC-110AC | 110AC | 330258 | | |
| | 12 | | | - | 1 | Контактор OptiStart E LC1E1201M5-12A-1NC-220AC | 220AC | 330259 | | |
| | 12 | | | - | 1 | Контактор OptiStart E LC1E1201Q5-12A-1NC-380AC | 380AC | 330260 | | |
| | 12 | | | 1 | - | Контактор OptiStart E LC1E1210B5-12A-1NO-24AC | 24AC | 330262 | | |
| | 12 | | | 1 | - | Контактор OptiStart E LC1E1210F5-12A-1NO-110AC | 110AC | 330263 | | |
| | 12 | | | 1 | - | Контактор OptiStart E LC1E1210M5-12A-1NO-220AC | 220AC | 330264 | | |
| | 12 | | | 1 | - | Контактор OptiStart E LC1E1210Q5-12A-1NO-380AC | 380AC | 330265 | | |
| | 18 | 7,5 | | - | 1 | Контактор OptiStart E LC1E1801B5-18A-1NC-24AC | 24AC | 330267 | 0,37 | |
| | 18 | | | - | 1 | Контактор OptiStart E LC1E1801F5-18A-1NC-110AC | 110AC | 330268 | | |
| | 18 | | | - | 1 | Контактор OptiStart E LC1E1801M5-18A-1NC-220AC | 220AC | 330269 | | |
| | 18 | | | - | 1 | Контактор OptiStart E LC1E1801Q5-18A-1NC-380AC | 380AC | 330274 | | |
| | 18 | | | 1 | - | Контактор OptiStart E LC1E1810B5-18A-1NO-24AC | 24AC | 330270 | | |
| | 18 | | | 1 | - | Контактор OptiStart E LC1E1810F5-18A-1NO-110AC | 110AC | 330271 | | |
| | 18 | | | 1 | - | Контактор OptiStart E LC1E1810M5-18A-1NO-220AC | 220AC | 330272 | | |
| | 18 | | | 1 | - | Контактор OptiStart E LC1E1810Q5-18A-1NO-380AC | 380AC | 330273 | | |


| Внешний вид | Номинальный ток I _н в АС-З 380 В, А | Подходит для двигателей АС-З, 380-400 В, кВт | Коммутационная износостойкость, млн. циклов | Вспомогатель- ные контакты | | Наименование | Напряже- ние катушки | Артикул | Масса, кг | |
|---|---|--|---|-------------------------------|----|--|----------------------------|---------|--------------|-----|
| | | | | НО | НЗ | | | | | |
|  | 25 | 11 | 1,2 | - | 1 | Контактор OptiStart E LC1E2501B5-25A-1NC-24AC | 24AC | 330275 | 0,53 | |
| | 25 | | | - | 1 | Контактор OptiStart E LC1E2501F5-25A-1NC-110AC | 110AC | 330276 | | |
| | 25 | | | - | 1 | Контактор OptiStart E LC1E2501M5-25A-1NC-220AC | 220AC | 330277 | | |
| | 25 | | | - | 1 | Контактор OptiStart E LC1E2501Q5-25A-1NC-380AC | 380AC | 330278 | | |
| | 25 | | | 1 | - | Контактор OptiStart E LC1E2510B5-25A-1NO-24AC | 24AC | 330280 | | |
| | 25 | | | 1 | - | Контактор OptiStart E LC1E2510F5-25A-1NO-110AC | 110AC | 330281 | | |
| | 25 | | | 1 | - | Контактор OptiStart E LC1E2510M5-25A-1NO-220AC | 220AC | 330282 | | |
| | 25 | | | 1 | - | Контактор OptiStart E LC1E2510Q5-25A-1NO-380AC | 380AC | 330283 | | |
| | 32 | 15 | 1 | - | 1 | Контактор OptiStart E LC1E3201B5-32A-1NC-24AC | 24AC | 330284 | 0,6 | |
| | 32 | | | - | 1 | Контактор OptiStart E LC1E3201F5-32A-1NC-110AC | 110AC | 330285 | | |
| | 32 | | | - | 1 | Контактор OptiStart E LC1E3201M5-32A-1NC-220AC | 220AC | 330286 | | |
| | 32 | | | - | 1 | Контактор OptiStart E LC1E3201Q5-32A-1NC-380AC | 380AC | 330287 | | |
| | 32 | | | 1 | - | Контактор OptiStart E LC1E3210B5-32A-1NO-24AC | 24AC | 330288 | | |
| | 32 | | | 1 | - | Контактор OptiStart E LC1E3210F5-32A-1NO-110AC | 110AC | 330289 | | |
| | 32 | | | 1 | - | Контактор OptiStart E LC1E3210M5-32A-1NO-220AC | 220AC | 330290 | | |
| | 32 | | | 1 | - | Контактор OptiStart E LC1E3210Q5-32A-1NO-380AC | 380AC | 330291 | | |
|  | 40 | 18,5 | 0,9 | 1 | 1 | Контактор OptiStart E LC1E40B5-40A-1NO+1NC-24AC | 24AC | 330293 | 1,1 | |
| | 40 | | | 1 | 1 | Контактор OptiStart E LC1E40F5-40A-1NO+1NC-110AC | 110AC | 330294 | | |
| | 40 | | | 1 | 1 | Контактор OptiStart E LC1E40M5-40A-1NO+1NC-220AC | 220AC | 330295 | | |
| | 40 | | | 1 | 1 | Контактор OptiStart E LC1E40Q5-40A-1NO+1NC-380AC | 380AC | 330296 | | |
| | 50 | 24 | | 1 | 1 | Контактор OptiStart E LC1E50B5-50A-1NO+1NC-24AC | 24AC | 330297 | | 1,1 |
| | 50 | | | 1 | 1 | Контактор OptiStart E LC1E50F5-50A-1NO+1NC-110AC | 110AC | 330298 | | |
| | 50 | | | 1 | 1 | Контактор OptiStart E LC1E50M5-50A-1NO+1NC-220AC | 220AC | 330299 | | |
| | 50 | | | 1 | 1 | Контактор OptiStart E LC1E50Q5-50A-1NO+1NC-380AC | 380AC | 330300 | | |
| | 65 | 28 | | 1 | 1 | Контактор OptiStart E LC1E65B5-65A-1NO+1NC-24AC | 24AC | 330301 | 1,1 | |
| | 65 | | | 1 | 1 | Контактор OptiStart E LC1E65F5-65A-1NO+1NC-110AC | 110AC | 330302 | | |
| | 65 | | | 1 | 1 | Контактор OptiStart E LC1E65M5-65A-1NO+1NC-220AC | 220AC | 330303 | | |
| | 65 | | | 1 | 1 | Контактор OptiStart E LC1E65Q5-65A-1NO+1NC-380AC | 380AC | 330304 | | |
| | 80 | 37 | | 1 | 1 | Контактор OptiStart E LC1E80B5-80A-1NO+1NC-24AC | 24AC | 330305 | 1,4 | |
| | 80 | | | 1 | 1 | Контактор OptiStart E LC1E80F5-80A-1NO+1NC-110AC | 110AC | 330306 | | |
| | 80 | | | 1 | 1 | Контактор OptiStart E LC1E80M5-80A-1NO+1NC-220AC | 220AC | 330307 | | |
| | 80 | | | 1 | 1 | Контактор OptiStart E LC1E80Q5-80A-1NO+1NC-380AC | 380AC | 330308 | | |
| | 95 | 44 | | 1 | 1 | Контактор OptiStart E LC1E95B5-95A-1NO+1NC-24AC | 24AC | 330309 | 1,4 | |
| | 95 | | | 1 | 1 | Контактор OptiStart E LC1E95F5-95A-1NO+1NC-110AC | 110AC | 330310 | | |
| | 95 | | | 1 | 1 | Контактор OptiStart E LC1E95M5-95A-1NO+1NC-220AC | 220AC | 330311 | | |
| | 95 | | | 1 | 1 | Контактор OptiStart E LC1E95Q5-95A-1NO+1NC-380AC | 380AC | 330312 | | |
|  | 120 | 55 | 0,8 | 1 | 1 | Контактор OptiStart E LC1E120M5-120A-1NO+1NC-220AC | 220AC | 330261 | 4,6 | |
| | 160 | 75 | | 1 | 1 | Контактор OptiStart E LC1E160M5-160A-1NO+1NC-220AC | 220AC | 330266 | 4,7 | |
| | 250 | 132 | 0,5 | 1 | 1 | Контактор OptiStart E LC1E250M5-250A-1NO+1NC-220AC | 220AC | 330279 | 6,6 | |
| | 400 | 200 | | 1 | 1 | Контактор OptiStart E LC1E400M7-400A-1NO+1NC-220AC | 220AC | 330292 | 7,2 | |


► Технические характеристики

| Тип контактора | | LC1E0910 | LC1E0901 | LC1E1210 | LC1E1201 | LC1E1810 | LC1E1801 | LC1E2510 | LC1E2501 | LC1E3210 | LC1E3201 |
|---|------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | | 690 | | | | | | | | | |
| Категория применения AC-2 и AC-3 — Пуск, остановка трёхфазных двигателей | | | | | | | | | | | |
| Номинальный рабочий ток в категории применения Ie, А | AC-3 ≤ 400 В | 9 | | 12 | | 18 | | 25 | | 32 | |
| | AC-3 660/690 В | 6,6 | | 8,9 | | 12 | | 18 | | 21 | |
| | AC-4 ≤ 400 В | 3,5 | | 5 | | 7,7 | | 8,5 | | 12 | |
| | AC-4 660/690 В | 1,5 | | 2 | | 3,8 | | 4,4 | | 7,5 | |
| Номинальная мощность управляемого двигателя, кВт, в категории применения AC-3 | 220/230 В | 2,2 | | 3 | | 4 | | 5,5 | | 7,5 | |
| | 380/400 В | 4 | | 5,5 | | 7,5 | | 11 | | 15 | |
| | 660/690 В | 5,5 | | 7,5 | | 10 | | 15 | | 18,5 | |
| Вспомогательные контакты | | | | | | | | | | | |
| «1NO» — замыкающий контакт | | 1NO | – | 1NO | – | 1NO | – | 1NO | – | 1NO | – |
| «1NC» — размыкающий контакт | | – | 1NC | – | 1NC | – | 1NC | – | 1NC | – | 1NC |
| Коммутационная и механическая износостойкость, млн. циклов | | | | | | | | | | | |
| Коммутационная износостойкость | AC-1 | 0,3 | | | | | | | | | |
| | AC-3 | 1,2 | | | | | | | | 1 | 0,9 |
| | AC-4 | 0,2 | | | | | | | | | |
| Механическая износостойкость | | 10 | | | | | | | | 8 | |
| Защита от короткого замыкания | | | | | | | | | | | |
| Координационный тип 1: сваривание контактов, безопасное для персонала | gG, А | 20 | | 25 | | 35 | | 40 | | 63 | |
| Частота операций, количество в час | | | | | | | | | | | |
| Без нагрузки | | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| В категории применения AC-3 | | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 |
| Присоединение проводников | | | | | | | | | | | |
| Гибкий кабель с наконечником, мм² | 1 проводник | 1...4 | 1...4 | 1...4 | 1...4 | 1...4 | 1...4 | 1...6 | 1...6 | 1...10 | 1...10 |
| | 2 проводник | 1...2,5 | 1...2,5 | 1...2,5 | 1...2,5 | | | 1...4 | 1...4 | 2,5...6 | 2,5...6 |
| Гибкий кабель без наконечника, мм² | 1 проводник | 1...4 | 1...4 | 1...4 | 1...4 | 1,5...6 | 1,5...6 | 1,5...10 | 1,5...10 | 2,5...6 | 2,5...6 |
| | 2 проводник | | | | | 1,5...6 | 1,5...6 | 1,5...6 | 1,5...6 | | |
| Жёсткий кабель , мм² | 1 проводник | 1...4 | 1...4 | 1...4 | 1...4 | 1,5...6 | 1,5...6 | 1,5...6 | 1,5...6 | 1,5...10 | 1,5...10 |
| | 2 проводник | | | | | | | | | 2,5...10 | 2,5...10 |
| Длина снимаемой изоляции, мм² | | 8 | | | | 9 | | 12 | | | |
| Кабель наконечников, мм² | | – | | | | | | | | | |
| Шина | 2шт. x | | | | | | | | | | |
| Диаметр болта | | | | | | | | | | | |
| Момент затяжки, Н·м | | | | | | | | | | | |
| Характеристики катушки цепи управления переменного тока | | | | | | | | | | | |
| Диапазон срабатывания | Срабатывание | 0,85...1,1Uc | | | | | | | | | |
| | Отпускание | 0,2...0,6Uc | | | | | | | | | |
| Потребляемая мощность, В·А | Срабатывание cosφ 0,75 | 70 | | | | | | 110 | | | |
| | Удержание cosφ 0,3 | 8 | | | | | | 11 | | | |
| Время срабатывания | Включение | 12...25 | | | | | | 20...25 | | | |
| | Отключение | 5...20 | | | | | | 20...35 | | | |
| Мощность рассеяния, Вт | | 3 | | | | | | 3,5 | | | |
| Масса контактора, не более, кг | | 0,33 | | | | 0,37 | | 0,53 | | 0,6 | |

| Тип контактора | | LC1E40 | LC1E50 | LC1E65 | LC1E80 | LC1E95 | LC1E120 | LC1E160 | LC1E200 | LC1E250 | LC1E300 | LC1E400 | LC1E500 | LC1E630 |
|---|------------------------|--------------|----------|----------|--------|---------|--------------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | | 690 | | | | | | | | | | | | |
| Категория применения AC-2 и AC-3 — Пуск, остановка трёхфазных двигателей | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальный рабочий ток в категории применения Ie, А | AC-3 ≤ 400 В | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 630 |
| | AC-3 660/690 В | 25 | 32 | 42 | 49 | 49 | 87,5 | 112 | 142 | 160 | 213 | 303 | 335 | 462 |
| | AC-4 ≤ 400 В | 18,5 | 24 | 28 | 37 | 44 | 53 | 64 | 76 | 88 | 120 | 138 | 147 | 188 |
| | AC-4 660/690 В | 9 | 12 | 14 | 17,3 | 21,3 | 30,5 | 37 | 45 | 50,8 | 69 | 79,7 | 84,9 | 108 |
| Номинальная мощность управляемого двигателя, кВт, в категории применения AC-3 | 220/230 В | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 147 | 185 |
| | 380/400 В | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 132 | 185 | 200 | 250 | 335 |
| | 660/690 В | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | 75 | 100 | 110 | 132 | 200 | 280 | 335 | 450 |
| Вспомогательные контакты | | | | | | | | | | | | | | |
| «1NO» — замыкающий контакт | | 1NO | 1NO | 1NO | 1NO | 1NO | 1NO | 1NO | 1NO | 1NO | 1NO | 1NO | 1NO | 1NO |
| «1NC» — размыкающий контакт | | 1NC | 1NC | 1NC | 1NC | 1NC | 1NC | 1NC | 1NC | 1NC | 1NC | 1NC | 1NC | 1NC |
| Коммутационная и механическая износостойкость, млн. циклов | | | | | | | | | | | | | | |
| Коммутационная износостойкость | AC-1 | 0,3 | | | | | 0,2 | | | | | | | |
| | AC-3 | 0,9 | | | | | 0,8 | | 0,5 | | | | | |
| | AC-4 | 0,15 | | | 0,1 | | 0,1 | | | | | | | |
| Механическая износостойкость | | 8 | | | 6 | | | 3 | | | | | | |
| Защита от короткого замыкания | | | | | | | | | | | | | | |
| Координационный тип 1: сваривание контактов, безопасное для персонала | gG, A | 80 | | 125 | 160 | | 250 | 315 | | 500 | | 630 | 800 | 800 |
| Частота операций, количество в час | | | | | | | | | | | | | | |
| Без нагрузки | | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| В категории применения AC-3 | | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Присоединение проводников | | | | | | | | | | | | | | |
| Гибкий кабель с наконечником, мм² | 1 проводник | 2,5...25 | 2,5...25 | 2,5...25 | 4...50 | 4...50 | — | | | | | | | |
| | 2 проводник | 2,5...10 | 2,5...10 | 2,5...10 | 4...16 | 4...16 | | | | | | | | |
| Гибкий кабель без наконечника, мм² | 1 проводник | 2,5...25 | 2,5...25 | 2,5...25 | 4...50 | 4...50 | | | | | | | | |
| | 2 проводник | 2,5...16 | 2,5...16 | 2,5...16 | 4...25 | 4...25 | | | | | | | | |
| Жёсткий кабель , мм² | 1 проводник | 2,5...25 | 2,5...25 | 2,5...25 | 4...50 | 4...50 | | | | | | | | |
| | 2 проводник | 2,5...16 | 2,5...16 | 2,5...16 | 4...25 | 4...25 | | | | | | | | |
| Длина снимаемой изоляции, мм² | | 15 | | | 17 | | | | | | | | | |
| Кабель наконечников, мм² | | — | | | | | 1x95 | 1x150 | | 1x185 | 1x240 | 2x150 | 2x185 | 2x240 |
| Шина | 2шт. x | | | | | | 20x3 | 25x3 | | 32x4 | 30x5 | 30x4 | 40x5 | 60x5 |
| Диаметр болта | | | | | | | M8 | | M10 | | | | | M12 |
| Момент затяжки, Н·м | | 3,5 | | | 4 | | 18 | | 35 | | | | | 58 |
| Характеристики катушки цепи управления переменного тока | | | | | | | | | | | | | | |
| Диапазон срабатывания | Срабатывание | 0,85...1,1Uc | | | | | 0,85...1,1Uc | | | | | | | |
| | Отпускание | 0,2...0,6Uc | | | | | 0,2...0,55Uc | | | | | | | |
| Потребляемая мощность, В·А | Срабатывание соэф 0,75 | 200 | | | | | 550 | 805 | | 650 | | 1075 | 1000 | 1650 |
| | Удержание соэф 0,3 | 20 | | | | | 55 | 64 | | 15 | | 22 | 24 | 27 |
| Время срабатывания | Включение | 20...25 | | | 8...15 | | 23...35 | 20...35 | | 40...65 | 40...65 | 40...75 | | 40-80 |
| | Отключение | 20...25 | | | 8...20 | | 5...15 | 7...15 | | 100...170 | | | | |
| Мощность рассеяния, Вт | | 10 | | | | 12...16 | | 18...24 | | 8 | | 14 | 18 | 20 |
| Масса контактора, не более, кг | | 1,1 | | | 1,4 | | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 6,6 | 6,8 | 7,2 | 9,7 | 18 |


► Комплектация






► Габаритные размеры, мм

Контакты LC1E 9-32 A




| Тип контактора | A | A1 | A2 | b | b1 | b2 | b3 | b4 | h | h1 | h2 | l | l1 | l2 | l3 | Винты для крепления на панели |
|----------------|----|----|-----|----|-----|------|------|-----|----|-----|----|-----|-------|-----|-----|-------------------------------|
| LC1E09 | 34 | 35 | 96 | 46 | 7,6 | 16,8 | 0,5 | 107 | 75 | 120 | 31 | 81 | 98,5 | 114 | 136 | M4 2шт. |
| LC1E12 | | | | | | | 0 | | | | | 86 | 99 | 119 | 140 | |
| LC1E18 | | | | | | | 10,5 | | | | | 94 | 108,5 | 127 | 147 | |
| LC1E25 | 40 | 40 | 112 | 57 | | | 8,5 | 129 | 84 | 129 | | 100 | 110,5 | 132 | 154 | |
| LC1E32 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Контакторы LC1E 40-95 A




| Тип контактора | A | A1 | b | b1 | b2 | b3 | b4 | h | h1 | l | l1 | l2 | l3 | Винты для крепления на панели |
|-------------------|----|----|----|------|------|-----|-----|-----|------|-----|-------|-----|-----|-------------------------------------|
| LC1E40 | 91 | 50 | 77 | 20,4 | 29,6 | 5 | 167 | 176 | 39,2 | 115 | 126 | 147 | 169 | М6 3шт. |
| LC1E50 | | | | | | | | | | | | | | |
| LC1E65 | | | | | | | | | | | | | | |
| LC1E80 | 97 | 56 | 86 | | | 8,5 | 182 | 180 | | 123 | 131,5 | 155 | 177 | |
| LC1E95 | | | | | | | | | | | | | | |

Контакторы LC1E 120-300 A




| Тип контактора | A | A1 | A2 | b | b1 | b2 | b3 | D | h | h1 | h2 | l | l1 | P | Q | Q1 | S | Винты для крепление на панели |
|-------------------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------|----|----|----|----|-------------------------------------|
| LC1E120 | 150 | 80 | 106 | 167 | 131 | 16 | 45 | 9 | 137 | 171 | 124 | 171 | 107 | 40 | 29 | 58 | 20 | М6 4шт. |
| LC1E160 | 154 | | 111 | 171 | 130 | | | | | 174 | 127 | 181 | 113,5 | | 31 | 60 | | |
| LC1E200 | 172 | | | | | | | | | 197 | | | 22 | | 53 | | | |
| LC1E250 | 179 | 96 | 142 | 203 | 147 | 22 | 39 | 11 | 145 | 205 | 147 | 213 | 142 | 48 | 39 | 68 | 25 | |
| LC1E300 | 182 | | 155 | 213 | | | | | | 207 | 158 | 219 | 146 | | 43 | 74 | | |

Контакторы LC1E 400-500 A



| Тип контактора | A | b | b1 | b2 | h | h1 | l | l1 | P | Q | Q1 | S | Винты для крепление на панели |
|----------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-------------------------------|
| LC1E400 | 181 | 213 | 151 | 19,5 | 206 | 158 | 220 | 145 | 48 | 43 | 74 | 25 | M8 4шт. |
| LC1E500 | 208 | 233 | 169 | 39,5 | 238 | 172 | 233 | 146 | 55 | 46 | 77 | 30 | |

Контакторы LC1E 630, 800 A



Размеры максимальные.
Винты крепления контактора M10 – 4 шт.