





Инструкция по установке усиливающего профиля монтажной платы R5RRPC





Установка кронштейнов и ловителей монтажной платы




A			M8x16	x4
B			M8	x4

Установка кронштейнов на монтажную плату. Установка монтажной платы




C		 M8x9,5	x2
D			x2

Выполнение отверстий на монтажной плате



Выполнение отверстий на монтажной плате



E			M5x10	x8
---	---	---	-------	----